



## **\*\*產品召回通知：MLV2 型號 Keybox 底蓋更換安排\*\***

親愛的 hit-air 用戶：

感謝大家一直以來對 hit-air 產品的支持。現接獲日本總部通知，部分 MLV2 型號氣囊背心所使用的 Keybox 組件，\*\*底部蓋件在高溫環境下可能出現脆裂或損壞\*\*。日本總部更指出，今年夏季的極端高溫或會加速材料老化。

為保障用戶安全及產品穩定性，我們將聯同日本總部安排**\*\*MLV2 Keybox 底蓋的預防性更換\*\***。請注意，是次更換**\*\*只針對 MLV2 型號的底蓋\*\***（詳情請參閱附圖），其他型號並不受影響。

我們重申：此項更換屬預防性措施，除非底蓋出現明顯破裂或裂痕，否則現階段並不構成即時危險。但為審慎起見，建議各位用戶盡早安排更換，以確保使用安全。



**\*\*召回範圍\*\***：所有已出貨之 MLV2 背心所附 Keybox 底蓋



**\*\*更換方式\*\***：

1. 親臨本公司辦事處更換（請預約）
2. 或選擇郵寄底蓋，由客戶自行更換（附有更換說明）



**\*\*九月份更換日子\*\***：

- 2025 年 9 月 7 日（星期六）上午 9:00 至 12:00
- 2025 年 9 月 24 日（星期二）下午 2:00 至 5:00



**\*\*注意事項\*\***：

- 請於上述日期前**\*\*預先預約\*\***，否則現場可能未能即時提供更換服務
- 是次召回只適用於**\*\*由本公司售出的 MLV2 背心\*\***，如非本公司銷售之產品，將收取港幣 \$500 更換費用
- 自行更換底蓋之說明書請參閱附件



**\*\*查詢及預約\*\***：WhatsApp 9349 0107